

AFM PRODUCT PRESENTATION

【わかる!AFM12】 原子間力顕微鏡による自動多点測定方法の紹介

Name : 鈴木操 Email : <u>misao.suzuki@bruker.com</u> Date : 2024/3/27 もくじ

01 装置概要

- 自動多点計測O2AutoMETソフト機能
- 03 半導体計測向け・その他応用事例



01装置概要 - Dimension Platforms -



		Dimens	Dimension HPI		Dimension Pro (200 mm)		Dimension Pro (300 mm)	
Scan Head		lcon	FastScan	Icon	FastScan	lcon	FastScan	
SPECIFICAT	X-Y Scan Range (μm)	≥ 90x90	≥ 35x35	≥ 90x90	≥ 35x35	≥ 90x90	≥ 35x35	
	Z Range (μm)	≥ 12	≥ 3	≥ 12	≥ 3	≥ 12	≥3	
	Vertical Noise Floor - RMS/Adev (pm)	≤ 30/25 Height in appropriate environment, typical imaging BW (up to 625Hz)	≤ 40/32 Sensor in appropriate environment, typical imaging BW (up to 625Hz	≤ 35/28 Height in appropriate environment, typical imaging BW (up to 625Hz)	≤ 45/36 Sensor in appropriate environment, typical imaging BW (up to 625Hz)	≤ 35/28 Height in appropriate environment, typical imaging BW (up to 625Hz)	≤ 45/36 Sensor in appropriate environment, typical imaging BW (up to 625Hz)	
*SNOL	X-Y Position Noise, (closed-loop) (pm)	≤ 125/100	≤ 145/116	≤ 125/100	≤ 145/116	≤ 125/100	≤ 145/116	
	Z Sensor Noise, - RMS/Adev (pm)	≤ 20 Typical imaging	≤ 20/15 Typical imaging BW (up to 625Hz)		≤ 20/15 Typical imaging BW (up to 625Hz)		≤ 20/15 Typical imaging BW (up to 625Hz)	
	Laser and PD alignment	Manual	Automated	Manual	Automated	Manual	Automated	

:測定可能エリア







300 mm



01装置概要

- Dimension HPI (High Performance Imaging) -







- 200 mm & 300 mm versions
- Icon or Icon & Fastscanスキャナー対応





(写真は200mm対応装置)





DIMENSION HPI & DIMENSION PRO



- Iconスキャナ付きDimension Icon Pro 300
- AFMアライメントピン付き300mmウェーハチャック(ノッチと左側)
- 自動測定ソフトウェア:AUTOMet













02自動多点計測機能 - AutoMETソフト機能



Innovation with Integrity



02 AutoMET (自動測定ソフト) による高い生産性

- ウェハー、グリッド、アレイのユーザー指定位置
 で複数サンプルの自動測定
 - マルチスキャン (異なる測定条件)
 - マルチサイト (多点測定)
 - 複数項目の同時解析
- 光学画像パターン認識とSPMZoomによる数十ナノ メートル以内の測定位置決め精度
- 直感的かつシンプルなレシピ作成
- リアルタイムでの自動解析とレポーティング機能





02 AutoMETでサポートされているサンプルタイプ



02 AutoMET - *サンプル情報登録手順の概略* -

- 2. Sample Configuration
 - 2.1 サンプルタイプの選択
 - 2.2 Wafer sizeの入力
 - 2.2 Edge Margin: ウェハー外周部の測定除外 エリアの設定
 - 2.3 Colum and Row Pitch
 - 2.4項の手順でウェハーマップ作成時に、 自動で設定される
 - 2.4 Sample Registration:ウェハー上のアラ イメントマーク等を使用してショットマッ プ作成
 - 光顕画像の画像認識機能を使用
 - 座標指定を使用
- 3. Configure Device Origin
 - 3.1 ウェハー中央部のショット(Die) 左上 をショットの基準位置(0,0)に設定





02 AutoMET - 測定位置の作成と登録 -

- 測定位置の作成と登録
 - "New"をクリックして新しい測定位置の名前を登録
 - "Edit Site"をクリックして、光顕画像
 を見ながらで測定位置に移動・登録
 - 画像認識による位置決め
 - XY座標による位置決め
 - 光顕画像内で「特徴のあるパターンを 選択」して画像モデルを登録
 - 形状抽出による抽出
 - コントラストによる抽出
 - XY座標による位置決めでは、測定位置を赤クロスへヤーマークに合わせて座標登録







02 AutoMET - 測定モード・測定条件の設定 (1) -



- 3. Create/Edit Measurements
 - "New"をクリックして新しい測定モードと測定条件を実際のサンプル測定を通して決定
 - 対応可能な測定モード
 - Contact mode
 - Electrical(CAFM/SSRM) & Magnetic (MFM/EFM/KPFM)
 - Mechanical Property (ナノ機械特性測定、弾性率、凝着力、押込み量)
 - ScanAsyst (ピークフォースタッピング、非共振モードによる形状測定)
 - Tapping Mode (共振モードによる形状測定)





02 AutoMET - *測定モード・測定条件の設定(2)*-

- 3. Create/Edit Measurements
 - "New"をクリックして新しい測定条件の名前を登録
 - 測定条件を最適化したい"Measurement Name"を選択し、"Edit"をクリック
 - 測定画面が表示されるので、実際に測定を行いながら、
 測定視野、スキャンスピード、ゲイン設定等を行う
 - このビデオでは、ピークフォースタッピングと自動パ ラメーター調整機能Scanasystを使用して最適化を行っ ている
 - 測定が完了したら、レシピを保存して、この画面を閉じる
- レシピ運用したい測定条件は、全てこの画面中で最適化を 行う





02 AutoMET - 測定モード・測定条件の設定(3) -



	А	В	с			
1	Run Report (12.09.2020 11:09)					
2	(see log file saved in same directory for possible errors)					
3						
4						
5						
6	Roughness					
7	Image File Name	Image Rq (nm)	Image Ra (nm)			
8	Full-stack - pgm.0_00004.spm	0.746	0.586			
9	Full-stack - pgm.0_00003.spm	1.05	0.827			
10	Full-stack - pgm.0_00002.spm	0.993	0.791			
11	Full-stack - pgm.0_00001.spm	1.02	0.808			
12	Full-stack - pgm.0_00000.spm	0.843	0.675			
13						
14	Average	0.9304	0.7374			
15	Std Dev	0.130282	0.103321			
16	Maximum	1.05	0.827			
17	Minimum	0.746	0.586			

-----→ ■ リポート自動作成機能(.csvフォーマット)



02 AutoMET - 測定位置に対する測定モード設定 -

- Assign Measurements画面では、
 - ここまで作成した測定位置に対してどのような測定を行うか設定
 - 測定したいSite(測定位置)を チェックを入れる
 - 各siteに対する測定モードを紐づける
- 動画には収録していないが、測定位置 における光顕画像を収集させることも 可能



Innovation with Integrity | 2024/3/27 | 16

AUTOMET

<mark>02 AutoMET</mark> - *測定ショット(Die)の選択* -

- 測定ショット(Die)の選択
 - Select Deviceの画面内に、ここま で作成したウェハーマップが表示 されている
 - 測定ショットの選択は、
 - "All"をクリックするとすべての ショットが選択される
 - "None"クリックですべての選択 が解除される
 - 測定したい任意のショットをク リックすると測定ダイに設定さ れる







<mark>02 AutoMET</mark> - レシピ実行 -



02 AutoMET (自動測定ソフト)による高い生産性 - 解析値の合否(Pass / Fail)判定 -



AutoMET測定画面内に、リアルタイムで解析値を表示可能

 合否判定(Pass/Fail)は表示されない が、レシピ実行後に保存される結果 データには"failed"の記載がなされる

August 26, 2021 14:46:33 Start Run of '20210727_60-0-1_Roughness.0_00000.spm'

Two D Image View On 20210727_60-0-1_Roughness.0_00000.spm Passed

Flatten Image View On 20210727_60-0-1_Roughness.0_00000.spm Passed

Roughness On 20210727_60-0-1_Roughness.0_00000.spm Failed

See detailed report of results '20210727_60-0-1_Roughness.0_00000.spm_08

'Image Ra ' with value '0.152000 nm' failed limit check (High) 'Image Rmax ' with value '2.090000 nm' failed limit check (High)

Ra:>0.1nmでFailの閾値設定 Rmax:>2.0nmでFailの閾値設定 Noving to Site \$2 on Device (5,5). Taking Measurement Tapping Mode in Air on Site \$2. Starting cycle 3 of 5 ________ Cycle count Moving to Site \$1 on Device (1,1). Taking Measurement Tapping Mode in Air on Site \$1. Image Ra : 0.15 nm Image Rmax : 2.09 nm リアルタイムで解析値を表示 2 Device 3: 50% complete Recipe: 2/3 devices complete (0:00:14)





02 生産性の向上 - 測定の位置決め精度を向上 -

- AutoMETを使用して、ユーザーが選択したすべてのダイにおいて、明確に定義された位置(構造物のコー ナー付近)の段差を自動的に検出、イメージ測定および解析を実行
- ウェハーマップ:緑色は測定が完了したダイ、青色は測定待ちのダイを表示







(7,7)



③AFMイメージでの画像認識 →100nm以下の位置決め精度 →測定実行

Moving to Site Probe edge on Device (10,7).				
Taking Measurement Capture Video.				
Faking Measurement Survey.				
Faking Measurement Step.				
Depth				
Peak to Peak Distance (nr	n) Minimum Peak Depth (nm)			
330.037	9.53935			
Roughness				
Rq (nm)	Skewness			
1.32	0.414			
1.10	0.0228			



02 生産性の向上 - サンプル:パターンウェハー -

- ワンクリックでウェハ上のすべてのダイ360個を測 定可能
- 各ダイの光学像、AFMサーベイ像、ターゲット像 を取得: 合計1080イメージ
- 段差や上面の粗さを自動解析
- 総測定時間=11時間17分
 1ダイあたりの時間=113秒



	Step Height (nm)	Roughness (nm)
Maximum	406	2.38
Minimum	314	0.531
Average	357	0.979
σ	14.6	0.246



DIMENSION HPI & DIMENSION PRO

03半導体計測向け・その他応用事例





- DimensionシリーズAFMは、電気的、磁気的、熱的、機械的など、他の物理的特性を評価するための多様な 動作モードを提供
- これらのモードの多くは、ブルカー独自のPeakForce Tappingをベースにしている



03 フレキシビリティー Automated sMIM analysis of multiple devices



- sMIMでは、マイクロ波インピーダ ンス測定によりキャリア濃度 (dC/dV)と誘電特性(C)を測定 することが可能
- AutoMETソフトウェアを使って、 ワンクリックでウェハ上の複数の デバイスでsMIM測定を自動実行
- スキャンサイズ: 60x60μm





Perform

Autofocus

24

- エンジニアおよびオペレータモード
- 直観的なレシピ作成
- 簡単な、サンプループローブ間アライメントおよび
 サンプル回転補正
- 簡単なナビゲーション機能によりレシピを使用した
 1回のみの測定、複数回測定が可能
- 光学画像およびAFMイメージに対する画像認識機能は nmオーダーの測定位置再現精度を達成
- ウェハー全面もしくはグリッドマッピングに対応
- 簡単で直観的なレシピ実行画面・表示



ire 9.8bj: The Select Devices par

Edge Margin



Innovation with Integrity